

SITUACIÓN ACTUAL RED VIAL ÚLTIMAS 72 HORAS

Guatemala, 20 de junio 2022

Estimados asociados,

Por este medio nos permitimos informarles el estatus actualizado de las principales disrupciones en la red vial debido a la temporada de lluvias.

Deslizamiento Ruta Interamericana CA-01 Occidente

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda continúan trabajando en la remoción del derrumbe ocurrido en el km 24 de la CA-01 Occidente. Actualmente se encuentra habilitado un carril, el cual funciona en ambos sentidos por lapsos de 20 minutos para permitir el flujo vehicular.

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas:

- Santa Lucía Milpas Altas en dirección a Bárcenas, Villa Nueva.
- San Juan Sacatepéquez en dirección a Calzada San Juan.

Hundimiento Carretera al Pacífico CA-09 Sur

En relación con el hundimiento ubicado en el km 15 de la CA-09 Sur, jurisdicción de Villa Nueva, técnicos de CONRED e INSIVUMEH, con el apoyo de las autoridades municipales, continúan con estudio en el área para determinar la mejor solución y así restaurar a la brevedad el paso vehicular.

Autoridades recomiendan continuar utilizando rutas alternas:

- **Norte a sur:** ingreso a Villa Nueva sobre el puente Enrique Tejada transporte liviano
- **Norte a sur:** transporte Pesado de norte a sur ingresar a Colonia San Jose km 15 con dirección a Bárcenas al km 22
- **Sur a norte:** ingreso a reformadores con dirección avenida petapa.
- **Centro de Villa Nueva,** calle real Avenida Petapa, otra ruta alterna puente Prosperidad con dirección a Villa Lobos transporte liviano.

Puentes afectados

No.	Departamento	Municipio	Lugar	Incidente	Ruta Alternativa
1	Chiquimula	San José La Arada	Puente Tierra Colorada Rd-chi-01 km 168	Colapso Estructural	No hay ruta alterna
2	Chiquimula	Chiquimula	Colapso Estructural Puente Los Cerezos km 169 CA-10	Colapso Estructural	Ruta alterna únicamente para vehículo de doble tracción

3	Chiquimula	Chiquimula	Badén San Antonio km 162+600 CA-10 Aldea el Ingeniero	Colapso Estructural	No tiene ruta alterna
4	Jutiapa	Asunción Mita	Puente El Tule Km 150 CA-1	Colapso Estructural	Ruta alterna: Aldea El Quequesque, La Tuna, Agua Blanca y Puente de hamaca El Cerró.
5	Jutiapa	San Luis Jilotepeque	Puente Trapichitos km 222 RD-02	Colapso Estructural	No tiene ruta alterna
6	El Progreso	El Júcaro	Puente El Tambos km 106 RD-20	Colapso Estructural	Ruta alterna: para vehículos livianos en el km 102 RD-20 aldea Agua Caliente, El Júcaro
7	Santa Rosa	Chiquimulilla	Puente Amapa km 74+200 RN-16	Socavamiento	Paso Vehicular habilitado en un carril
8	Izabal	Morales	Puente Los Chocos km 271 Ruta Playitas	Socavamiento	Paso habilitado
9	Suchitepéquez	Río Bravo	Puente San Francisco km 126+500 CA-02	Socavamiento	Paso Vehicular habilitado en un carril
10	Suchitepéquez	Río Bravo	Puente Sololá km 134 RD ESC-27	Socavamiento	Paso Vehicular habilitado en un carril
11	Chiquimula	Ipala	Puente Poza de La Pila km 209 RN-18 San Luis Jilotepeque	Colapso Estructural	Paso en un carril, ruta alterna por Monjas, San Pedro Pinula y El Progreso
12	Zacapa	Gualán	Puente Zamora km 170+800 ZAC-05	Socavamiento	Paso habilitado
13	Quiché	Uspantán	Puente Concepción Ruta Municipal Aldea Concepción	Socavamiento	Paso habilitado en un carril.

Fuentes: PROVIAL, CONRED

AGEXPORT continuará monitoreando el estatus de la red vial con las autoridades correspondientes y comunicándolo para el manejo de la planificación logística de carga,

Atentamente,
Gerencia de Competitividad