

ACTUALIZACIÓN RUTAS ALTERNAS HUNDIMIENTO CARRETERA CA-09 SUR KM 15

Guatemala, 16 de junio 2022
08:06 AM

Estimados asociados

En relación con el hundimiento ubicado en el km 15 de la CA-09 Sur, jurisdicción de Villa Nueva, técnicos de CONRED e INSIVUMEH, con el apoyo de las autoridades municipales, realizaron un estudio para conocer el espesor y cantidad de capas estructurales del pavimento, el posicionamiento de tuberías y la posible existencia de cavernas. **Se concluyó que existe un colapso en la línea de un colector antiguo, provocando la aparición de grietas.**

Con el objetivo de habilitar el paso en el menor tiempo posible, las autoridades han iniciado con los **trabajos de un relleno de fluido controlado para restablecer el nivel de la carretera.**

Autoridades **recomiendan continuar utilizando rutas alternas:**

- **Norte a sur:** ingreso a Villa Nueva sobre el puente Enrique Tejada transporte liviano
- **Norte a sur:** transporte Pesado de norte a sur ingresar a Colonia San Jose km 15 con dirección a Bárcenas al km 22
- **Sur a norte:** ingreso a reformadores con dirección avenida petapa.
- **Centro de Villa Nueva,** calle real Avenida Petapa, otra ruta alterna puente Prosperidad con dirección a Villa Lobos transporte liviano.

Atentamente
Gerencia de Competitividad

Fuentes: PROVIAL