

ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN ACTUAL RED VIAL ÚLTIMAS 72 HORAS

Guatemala, 22 de junio 2022

Estimados asociados,

Por este medio nos permitimos informarles el estatus actualizado de las principales interrupciones en la red vial debido a la temporada de lluvias.

Deslizamiento Ruta Interamericana CA-01 Occidente

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda **concluyen trabajos de remoción del derrumbe ocurrido en el km 24 de la CA-01 Occidente**, se espera dictamen de CONRED después del periodo de observación del talud para liberar los carriles que conducen hacia San Lucas. Actualmente **se encuentran habilitados únicamente los carriles en dirección a Guatemala Ciudad**, utilizando **uno de ellos en forma reversible**.

Autoridades recomiendan utilizar rutas alternas:

- **Ruta al occidente por calzada San Juan**, tomar la ruta departamental (RD) 5 hasta llegar a San Pedro Sacatepéquez, luego tomar la RD 11 hasta llegar a Santiago Sacatepéquez.
- **Ruta Departamental 5** en dirección a Santo Domingo Xenacoj, saliendo a ruta Interamericana.
- **Aldea el Manzanillo Mixco** con dirección hacia San Lucas en ambos sentidos.

Hundimiento Carretera al Pacífico CA-09 Sur

En relación con el hundimiento ubicado en el km 15 de la CA-09 Sur, jurisdicción de Villa Nueva, técnicos de CONRED, INSIVUMEH, Ejército de Guatemala con el apoyo de especialistas de la Embajada de los Estados Unidos **continúan con estudio en el área** para determinar la mejor solución y así restaurar a la brevedad el paso vehicular.

Autoridades recomiendan continuar utilizando rutas alternas:

- **Norte a sur**: ingreso a Villa Nueva sobre el puente Enrique Tejada transporte liviano
- **Norte a sur**: transporte Pesado de norte a sur ingresar a Colonia San Jose km 15 con dirección a Bárcenas al km 22
- **Sur a norte**: ingreso a reformadores con dirección avenida petapa.
- **Centro de Villa Nueva**, calle real Avenida Petapa, otra ruta alterna puente Prosperidad con dirección a Villa Lobos transporte liviano.

Puentes afectados

Trabajos de diagnóstico y reparación están sujetos a las condiciones climáticas en cada una de las regiones informan autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esperan iniciar con trabajos de limpieza y recuperación en las próximas 24 y 48 horas.

No.	Departamento	Municipio	Lugar	Incidente	Ruta Alternativa
1	Chiquimula	San José La Arada	Puente Tierra Colorada Rd-chi-01 km 168	Colapso Estructural	No tiene ruta alternativa
2	Chiquimula	Chiquimula	Colapso Estructural Puente Los Cerezos km 169 CA-10	Colapso Estructural	Ruta alternativa únicamente para vehículo de doble tracción
3	Chiquimula	Chiquimula	Badén San Antonio km 162+600 CA-10 Aldea el Ingeniero	Colapso Estructural	No tiene ruta alternativa
4	Jutiapa	Asunción Mita	Puente El Tule Km 150 CA-1	Colapso Estructural	Ruta alternativa: Aldea El Quequesque, La Tuna, Agua Blanca y Puente de hamaca El Cerró.
5	Jutiapa	San Luis Jilotepeque	Puente Trapichitos km 222 RD-02	Colapso Estructural	No tiene ruta alternativa
6	El Progreso	El Júcaro	Puente El Tambos km 106 RD-20	Colapso Estructural	Ruta alternativa: para vehículos livianos en el km 102 RD-20 aldea Agua Caliente, El Júcaro
7	Santa Rosa	Chiquimulilla	Puente Amapa km 74+200 RN-16	Socavamiento	Paso Vehicular habilitado en un carril
8	Izabal	Morales	Puente Los Chocos km 271 Ruta Playitas	Socavamiento	Paso habilitado
9	Suchitepéquez	Río Bravo	Puente San Francisco km 126+500 CA-02	Socavamiento	Paso Vehicular habilitado en un carril
10	Suchitepéquez	Río Bravo	Puente Sololá km 134 RD ESC-27	Socavamiento	Paso Vehicular habilitado en un carril
11	Chiquimula	Ipala	Puente Poza de La Pila km 209 RN-18 San Luis Jilotepeque	Colapso Estructural	Paso en un carril, ruta alternativa por Monjas, San Pedro Pinula y El Progreso
12	Zacapa	Gualán	Puente Zamora km 170+800 ZAC-05	Socavamiento	Paso habilitado
13	Quiché	Uspantán	Puente Concepción Ruta Municipal Aldea Concepción	Socavamiento	Paso habilitado en un carril.

Fuentes: PROVIAL, CONRED, COVIAL

AGEXPORT continuará monitoreando el estatus de la red vial con las autoridades correspondientes y comunicándolo para el manejo de la planificación logística de carga.

Atentamente,
Gerencia de Competitividad