

RUTAS ALTERNAS POR DESPRENDIMIENTO DE ROCAS KM 191 CA-11 SAN JUAN LA ERMITA - CHIQUIMULA

Guatemala, 27 de junio 2022

Estimados asociados,

Ante el desprendimiento de rocas suscitado en el km 191 de la carretera CA-11, San Juan la Ermita Chiquimula, el paso vehicular ha quedado inhabilitado. Coviál informa están realizando las coordinaciones correspondientes para limpieza del lugar y regularización del tránsito.

Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria sugieren utilizar como rutas alternas las adunas Agua Caliente y el Corinto.

Atentamente,
Gerencia de Competitividad

Fuentes: COVIAL, SAT