

DERRUMBE KM 60 LIBRAMIENTO DE CHIMALTENANGO

Guatemala, 25 de agosto 2022

Estimados asociados,

Por este medio nos permitimos informales que a la altura del km 60 del Libramiento de Chimaltengo se presentó un derrumbe con dirección a Occidente en horas de la madrugada, obstruyendo el paso en ambos carriles. Trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se encuentra trabajando en el lugar para habilitar la ruta en su totalidad.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) habilitó un carril reversible para agilizar el flujo vehicular, adicional, recomiendan considerar el centro de Chimaltenango como ruta alterna. Estaremos monitoreando e informando avances.

Solicitamos tomar las debidas precauciones. Favor distribuir el presente comunicado a sus departamentos correspondientes.

Atentamente,
Gerencia de Competitividad

Fuentes: PROVIAL